

TERMOPAR DE ARANDELA

DESCRIPCIÓN:

El termopar de arandela se utiliza para medida de temperatura en superficies, fijando la termorresistencia con un tornillo.

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR:

Tipo	Sencilla
Sensor	T, J, E, K, N según IEC 60584-1
Tolerancia	Clase 1
Nº Hilos	2
Rango temperatura	De 0°C hasta 280°C

VAINA DE PROTECCIÓN:

Material	Acero inoxidable
Diámetro	5, 6, 8mm
Longitud	40mm

CONEXIÓN A PROCESO:

Tipo	Arandela Ø10mm, Ø25mm
Material	Acero inoxidable

CABLE:

Nºconductores	2
Aislamiento	PVC, Silicona, Teflón, Malla metálica, Fibra de vidrio

* Otras construcciones bajo demanda.

