

TERMORRESISTENCIA DE ARANDELA

DESCRIPCIÓN:

La termorresistencia de arandela se utiliza para la medida de temperatura en superficies, fijando la termorresistencia con un tornillo.

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR:

Tipo	Sencilla
Sensor	Pt-100 / Pt-1000 según IEC 60751
Tolerancia	Clase B, A y AA
Nº Hilos	2, 3 o 4 hilos
Rango temperatura	De -50°C a 250°C

VAINA DE PROTECCIÓN:

Material	Acero Inoxidable
Diámetros	5, 6, 8 mm
Longitud	40 mm

CONEXIÓN A PROCESO:

Tipo	Arandela Ø10mm o Ø25mm
Material	Acero inoxidable

CABLE

Nºconductores	2, 3, 4
Aislamiento	PVC, Silicona, Teflón, Malla metálica

* Otras construcciones bajo demanda.

