

THERMORÉSISTANCE À VIS

DESCRIPTION:

La thermorésistance à vis est une variante des thermomètres à résistance avec sortie sur câble. Dans ce type de sonde, l'élément sensible est logé à l'intérieur de la vis, ce qui permet une connexion simple et fiable. Il peut être fourni avec des vis de différentes métriques disponibles dans le commerce ou fabriqué sur mesure.

CARACTÉRISTIQUES DU SENSEUR:

Type	Simple
Résistance	Pt-100 / Pt-1000 selon IEC 60751
Précision	Classe B, A et AA
Élément sensible	Simple : 2, 3 ou 4 fils
Gamme T°	De -50°C à 250°C

RACORD MÉCANIQUE:

Raccord	Vis fixe ou desserrée
Matériel	Acier inoxydable, laiton
Taper	BSP (GAZ), NPT, RM

CÂBLE

Nombre de conducteurs	2, 3, 4
Isolement	PVC, silicone, téflon, treillis métallique

* Autres constructions sur demande.

